

CONSIGNES DE SÉCURITÉ pour la circulation au sein de l'usine

BIENVENUE CHEZ H+H DEUTSCHLAND

La société H+H Deutschland GmbH attache une grande importance à la sécurité et à la protection de la santé de ses employés, de ses visiteurs et des personnes chargées d'effectuer des travaux pour son compte.

Par ces consignes de sécurité, nous souhaitons informer toutes les personnes devant accéder à l'usine des règles de sécurité les plus importantes à respecter sur nos sites.

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces règles pendant votre présence au sein de notre entreprise.

Règles de conduite

Inscription :

Avant d'accéder à nos installations de production, veuillez-vous inscrire à notre bureau d'accueil dans le bâtiment administratif ou au niveau du service de planification des ressources de production (MRP).

Note pour les transporteurs chargés de l'enlèvement : Veuillez-vous informer une fois par an, ou au moment du premier enlèvement, sur les dangers existants et les consignes de sécurité à respecter.

Veuillez également tenir compte des recommandations de chargement pour les différents produits dans le centre de téléchargement sur le site web de H + H.

Il faut se conformer aux instructions données par le personnel de chargement.

Veuillez signaler tout accident ou quasi-accident au personnel de chargement.

RÈGLES DE CONDUITE POUR LES LIVRAISONS PAR CAMION

- Livraison de sable/gravillon/loess/matières de charge



Contrôle visuel lors du déchargement pour détecter les racines, les corps étrangers tels que les pierres, etc. et l'humidité.
Portez un masque anti-poussière en cas de dégagement important de poussières.

Veillez à la propreté lors de la livraison - veuillez éliminer immédiatement toute saleté.

Veillez faire confirmer les bons de livraison par une signature.

- Livraison de palettes

Seules les palettes de H + H sont prises en charge. Les palettes endommagées et les autres palettes seront facturées ou ne sont pas prises en charge.

- Livraison de chaux



Le port de lunettes de protection bien ajustées est obligatoire en raison des propriétés hygroscopiques.



Une station de douche oculaire est disponible au niveau des silos en cas d'urgence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le port d'un gilet de haute visibilité, d'un casque, de chaussures de sécurité et de lunettes de sécurité est obligatoire à tout moment.



Il faut toujours porter des pantalons longs dans la zone de chargement !



Soyez vigilant et faites toujours attention à la circulation à l'intérieur de l'usine, en particulier aux intersections. En tant que piéton, gardez toujours une distance de sécurité avec les véhicules de chargement.

Veillez à toujours maintenir un contact visuel avec le conducteur du véhicule de chargement ou du chariot élévateur ! (principe des quatre yeux)



L'accès à cette zone est interdit aux personnes non autorisées !



Il est impératif de respecter à tout moment la limitation de vitesse de 10km/h !




Il est interdit de toucher les machines et leurs composants (risque de blessure) !



Il est interdit de prendre des photos sans autorisation expresse !



Il est interdit de fumer, de faire du feu et d'allumer des flammes nues dans les bâtiments !



Faites attention à la hauteur de passage !



Les machines peuvent se mettre en marche automatiquement



Service hivernal limité – Attention ! Risque de glissade et de trébuchement !



Il est interdit de marcher sur les caillebotis !



Faites attention aux signaux/symboles d'avertissement. Les installations peuvent démarrer automatiquement.



Attention ! Risque de collision : Il faut toujours abaisser la semi-remorque silo en premier après le déchargement !



D'une manière générale, veillez à ce que toutes les installations importantes du point de vue opérationnel (issues de secours, conteneurs à déchets, etc.) soient dégagées. Ne stationnez que dans les places de stationnement désignées ou qui vous sont attribuées.

Le parking des visiteurs se trouve au même niveau que le point de rassemblement.

Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à quitter le véhicule. Il est interdit d'utiliser des chariots élévateurs ou des véhicules appartenant à l'usine sans autorisation écrite.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

NUMÉROS DES SITES : BRIQUES SILICO- CALCAIRES

BABENHAUSEN	+49 6073 728149
DEMMIN	+49 3998 275220
DRESDE	+49 351 8178740
DURMERSHEIM	+49 7245 806450
HERZFELDE	+49 33434 44729
KAVELSTORF	+49 38208 62514
KRONAU	+49 7245 806450
NIEDERRIMSINGEN	+49 7668 9960810

**SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
BRIQUES SILICO-
CALCAIRES** +49 173 5399320

NUMÉROS DES SITES DE BÉTON CELLULAIRE :

HAMM	+49 2388 3070139
LAUSSNITZ	+49 3520 551451
WITTENBORN I + II	+49 4554 700168

**SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
BÉTON CELLULAIRE :** +49 162 2008905

NUMÉROS D'APPEL D'URGENCE

**SERVICES
D'URGENCE/
POMPIERS** 112

POLICE 110



Point de
rassemblement -
Rendez-vous à cet
endroit en cas
d'incendie.



Par ma signature, je confirme avoir lu et compris les
consignes de sécurité.

Lieu, date

Nom de l'entreprise

Signature

Merci beaucoup pour votre attention ! Nous
vous souhaitons de passer des moments
agréables et sûrs dans notre
entreprise !